

## Teplomer hygrometer priestorový – biely

Vlhkomer sa používa na meranie vlhkosti.

Teplotný rozsah :  $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

Meranie vlhkosti Rozsah : 10 % RH ~ 99 %  
RH

Vlhkosť Presnosť : 5 %

Vlhkosť Rozlíšenie displeja : 1 % RH

Presnosť teploty :  $0.5^{\circ}\text{C}$

Prevádzkové napätie : 1,5 V

LR44 batérie sú súčasťou balenia

Periódna vzorkovania : 10S

Rozmery : 48 x 28,5 x 15,2 mm

LCD Rozmery : 40 x 22,5 mm

Inštaláčny rozmery : 46 x 27 x 13,5 mm

Hmotnosť : 45 g



[Kúpiť teplomer hygrometer priestorový - biely](#)