

### **Návod ako použiť merač vlhkosti dreva:**

1. Odložte ochranný kryt na vpichové sondy, pritlačte do dreva.
2. Výsledok merania vlhkosti dreva je okamžite zobrazený na LCD obrazovke.

Pozor:

1. Merač vlhkosti nesmie byť používaný na meranie žiadnych elektricky nabitých predmetov (batérie, elektroinštalácie a pod), inak by mohlo dôjsť k poškodeniu merača.
2. Ak sa zobrazí na obrazovke znamienko "- +" , znamená to, že napätie batérie je nízke, vymeňte novú batériu.
3. V prípade, že prístroj je nepoužívaný dlhú dobu, môžete vybrať batériu.