


Návod na meranie cukornatosti s refraktometrom:



Viac na stránke: <https://zarucene.sk/produkt/refraktometer-pre-palenie-ovocia-mustu-z-hrozna-pivnu-mladinu-brix-0-32/>

Nastaviteľným okulárom pozrite, či vidíte zreteľne stupnicu – najlepšie pozerať proti svetelnému zdroju.

Na meraciu plochu nakvapkajte destilovanú vodu tak, aby pokryla celú meraciu plochu (bez bubliniek a pod). Uzavorte meraciu plochu.

Postavte sa proti svetelnému zdroju a odčítajte hodnoty zo stupnice:

- **Brix-** Meranie cukornatosti kvasu,viného muštu, pivnej mladiny

Pri destilovanej vode by mal refraktometer ukazovať nulu ak ukazuje viac kalibračným skrutkovačom ho doštelujete na 0.1 dielik.

Vezmite skrutkovač a refraktometer skalibrujte tak, aby modré a biele pole stretalo v nulovom bode. Ten je medzi na stupnici brix 0%

